

E: BF/2023/21643



TELJESKÖRŰ ÉRTÉKELÉS

Felhasználó Fodor Autó Kft. 8600 Siófok Fő u. 264. Tel.: Fax: Email: fodora@fodoraauto.hu Ügyintéző: Deákné Fodor Andrea		Ügyfél Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal 8623 Balatonföldvár Petőfi u. 1 Tel.: 84/540-330 Fax: Email: Ügyintéző:			
Vonatkoztatási idő: 2023.11.08.		Adatverzió: H-2023/11		Értékelés száma: 1160	
Eurotax kód: 1981F020 Márka: DACIA (RO) Modell: Duster 2013-2018 Típus: Duster 1.6 Cool	Rendszám NIL384 Alvázsám Motorszám Szín:				
Kivitel / ajtók / ülések: KOM / 5 / 5 Gyártás kezdete/vege: 2015.09.01. - 2016.03.31. Hengerűrtartalom[cm ³]: 1598 Teljesítmény [kW]: 84 Motortípus: Otto-benzin Euro norma: EURO VI Váltó: 5 fokozatú Manuális Össztömeg [kg]: 1697 Tengelytáv [mm]: 2674	Első forg. helyezés: 2015.11 Jármű kora hónapokban: 97 Futásteljesítmény [km]: 71 212 Átlagos futásteljesítmény [km]: 111 550 Futásteljesítmény különbség [km]: -40 338 Állapot osztály: 4 Tulajdonosok száma: 1 Műszaki vizsga:				
Utolsó új ár [Ft]: 3 260 000		Új ár extrákkal (2015.11) [Ft]: 3 260 000		Vételi ár - Eladási ár [Ft]	
Eurotax árjegyzés				2 664 000	3 109 000
Hónapkorrekció				57 000	67 000
Km korrekció				213 000	213 000
Korrekciókkal számított ár				2 934 000	3 389 000
Korrekciók				-293 000	-339 000
Értécsökkentő tényezők				-700 000	-700 000
Extráfelszereltség				0	0
Kiszerezelt felszereltség				0	0
Értéknövelő tényezők				0	0
Fentiek számítási eredménye				1 941 000	2 350 000
Összesen ÁFA-val				1 941 000	2 350 000





RENAULT
Passion for life

Állapotfelmérés , NIL-384 frsz-u Dacia Duster.

Beltér –ülések foltosak koszosak

A matricák eltávolítása után teljes polírozás szükséges

Oldal indexek töröttek

Gumi abroncsok cserélendők

Teljes első fék javítás (tárcsa és fékbetét)

A felnik rozsdásak

Hátsó lengéscsillapítók olajfolyás –csere párban

Kipufogó hőtáguló „flexibilis” cső szakadt- csere

Kipufogó rendszer erősek korrodált – csere

Hátsó futómű erősen korrodált

Alváz , több helyen korrodált

A kulcs sérült és nem mindig nyit a nyomógombokkal

A középkonzolba több helyen idegen kapcsolók vannak befúrva

A motortérben nem eredeti, „idegen” kábelköteg látható

A szervizkönyv nincs vezetve , nem tudni hogy mikor volt szervizelve

Vezérlés felől olajszivárgás , vezérlés cserével együtt javítható

Megbontás nélkül kb . 6- 700 000 forintos javítási , illetve helyreállítási költségre lehet számítani.

Siófok, 2023.11.07

Fodor Autó Kft.

8600 Siófok, Fő u. 264.

Tel.: +36 84/313-722

www.fodorauto.hu

